

Hasičárna - výměna oken, dveří, vrat a stavební úpravy

V létě 2010 začali obecní zaměstnanci s bouracími pracemi v hasičárně. Vybourání oken a dveří a stavební úpravy provedli zaměstnanci v rámci Veřejně prospěšných prací.



V září byla vyměněna garážová vrata a namontovány nová okna a dveře. Stará dřevěná, dvoukřídlá vrata byla nahrazena sekčními, elektricky ovládanými, výsuvnými vraty s polyuretanovou izolací v bílé barvě. Vrata dodala firma Vrata Novák s. r. o. z Dlouhé Vsi.



Nová vrata jsou zatím stále schována za těmi starými.

Okna byla nahrazena plastovými v bílé barvě. Dvě okna byla ponechána v původním rozměru, jedno bylo zúženo a jedno bylo zvětšeno na výšku. Okno z přední strany budovy bylo zrušeno úplně. Luxusery v garáži byly nahrazeny plastovými rámy s pevným zasklením.

Nové vchodové dveře s nadsvětlíkem jsou také plastové, bílé. Druhé vchodové dveře do skladu pohonných hmot byly zazděny. Okna a dveře dodala firma Proplast, spol. s r. o. z Ústí nad Orlicí. Venkovní parapety dodal a namontoval Milan Dědek ze Lhot u Potštejna. Obecní zaměstnanci vybourali vnitřní příčku. Vybouráním příčky mezi





skladem pohonných hmot a dalším malým skladem vznikla jedna větší místnost, opět sklad, se vstupem z vnitřku budovy. Proto byly zrušeny jedny venkovní dveře a okno. Dále zaměstnanci vyzdili příčku v prostoru dílny, kde vznikl prostor pro WC a malou kancelář pro potřeby budoucího sběrného dvora. Z tohoto prostoru byly nově vybourány dveře ven z budovy do prostoru budoucího zastřešeného skladu. Tento otvor byl zatím provizorně osazen starými dveřmi.

Do budovy již byla v minulosti zavedena vodovodní přípojka. Nyní byla voda nově rozvedena na budoucí WC (mísa, umyvadlo) a do klubovny hasičů. K tomu byla nyní vybudována i vnitřní kanalizace, vyvedená vně budovy, zatím bez připojení na odpovídající septik.



V budově kromě garáže byly nově nainstalovány elektrické rozvody (bez kompletace - rozvaděč, zásuvky, vypínače a podobně zatím chybí), instalaci provedl Jan Dostál ze Lhot u Potštejna.



Dále byly odstraněny původní podlahy z betonové mazaniny a byl proveden nový podkladní beton a na něj položena izolace proti zemní vlhkosti.